

TOOLBOX

- Resultaat SCL-audit
- Graafschade
- Meldingen
- Stappenplan reductie
aanrijdgevaar



Inleiding



In deze toolbox zullen we hier aandacht aan geven

- ▶ De SCL audit
- ▶ Graafschade
- ▶ Meldingen in de Veilig Vakwerk App
- ▶ Stappenplan reductie aanrijdgevaar

SLC trede 4

Met trots kunnen we melden dat we het hebben gehaald
We zijn in het bezit van het certificaat **SCL trede 4**

Dank jullie wel voor jullie inbreng, jullie medewerking, jullie positieve houding tijdens de audit. We hebben dit met z'n allen gedaan.



SLC trede 4

Hoe nu verder

Het behalen van het certificaat is prachtig. Het instant houden van het certificaat is best wel een uitdaging.

We weten wat we moeten doen. We zijn op de goede weg. En we kunnen nog veel verbeteren. En ook dat gaan we doen!



SLC trede 4

En verder

We gaan in de komende periode veel aandacht besteden aan:

- Opleiding & trainingen
- Locatiebezoeken (ook door Armando en Matijs)
- Meldingen in de app en de afhandelingen hiervan
- Verbetering van informatievoorziening
-



Graafschades voor werkzaamheden bij Liander

Verantwoordelijkheid bij graafschades

Wat moeten we weten:

- We zijn samen **verantwoordelijk** (medewerker die voorsteekt en de kraanmachinist) voor het voorkomen van graafschades!
- Is er een KLIC-melding en wordt deze geraadpleegd?
- Bij welke organisatie is de medewerker die voorsteekt werkzaam?



Graafschades voor werkzaamheden bij Liander

Bij wie wordt de aansprakelijkheid gelegd

- Als de medewerker die voorsteekt bij Mook - M&T werkzaam is, dan ligt de **aansprakelijkheid** hiervoor bij Mook - M&T.
- Als de medewerker bij Liander werkzaam is, dan is Liander **aansprakelijk**.



Graafschades voor werkzaamheden bij Liander



Is de medewerker die voorsteekt werkzaam bij Mook - M&T

- Graafschade melden bij de uitvoerder van Mook - M&T.
- Mook – M&T zal deze melden bij de beheerder/eigenaar van de beschadigde eigendommen



Graafschades voor werkzaamheden bij Liander




Is de medewerker die voorsteekt werkzaam bij Liander

- Medewerker Liander moet graafschade melden in ABS en melden bij de beheerder/eigenaar van de beschadigde eigendommen.




Meldingen in de app

Melden van situaties (positief en negatief):



Meldingen in de app

Melden van situaties (positief en negatief):



Meldingen in de app

Wat zouden we kunnen doen om dit te verbeteren:

- Melding ten aanzien van het wegglijden van kraan op kunststof rijplaten.



Meldingen in de app

Wat zouden we kunnen doen om dit te verbeteren:

- Meldingen ten aanzien van onjuist gebruik PBM's – en géén gebruik van PBM's.




Meldingen in de app

Wat zouden we kunnen doen om dit te verbeteren:

- Meldingen van het dumpen van afval en materialen op de werf.



Stappenplan reductie aanrijdgevaar



Afsluiting

Door te blijven melden:

- ▶ Houden we het veilig,
- ▶ Verhogen we de kans om te verbeteren,
- ▶ En gaan we beter samenwerken.

👉 **Onthoud: Iedereen elke dag weer veilig thuis.**

